



Отправка блоков и стекол

Пошаговая инструкция

1. Сверьте документы

Направление, заключение и опись должны соответствовать материалу.

2. Проверьте маркировку

На каждом блоке и стекле должны быть читаемые уникальные идентификаторы.

3. Защитите стекла

Поместите в жёсткий бокс для стекол; заполните пустоты мягким материалом.

4. Упакуйте блоки отдельно

Используйте закрывающийся пакет и жёсткую коробку. Защитите от жары.

5. Соберите внешнюю упаковку

Разделите стекла и блоки, добавьте амортизацию и опись.

6. Зафиксируйте отправку

Сделайте фото содержимого, сохраните трек-номер и сообщите лаборатории.

7. Подтвердите получение

После доставки получите подтверждение количества и состояния материала.

Не вкладывайте стекла без жёсткой защиты и не оставляйте парафиновые блоки в нагретом автомобиле.



Blok va slaydlarni jo'natish

Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1. Hujjatlarni tekshiring

Yo'llanma, xulosa va ro'yxat materialga mos bo'lsin.

2. Markirovkani tekshiring

Har bir blok va slaydda o'qiladigan noyob identifikator bo'lsin.

3. Slaydlarni himoyalang

Qattiq slayd boksiga joylang; bo'shliqni yumshoq material bilan to'ldiring.

4. Bloklarni alohida qadoqlang

Yopiladigan paket va qattiq quti ishlating. Issiqlikdan saqlang.

5. Tashqi qadoqni yig'ing

Slayd va bloklarni ajrating, amortizatsiya va ro'yxat qo'shing.

6. Jo'natishni qayd eting

Ichidagi materialni suratga oling, trek-raqamni saqlang va laboratoriyaga yuboring.

7. Qabulni tasdiqlang

Yetkazilgach, material soni va holati tasdiqlansin.

Slaydlarni qattiq himoyasiz yubormang va parafin bloklarni qizigan avtomobilda qoldirmang.



Shipping blocks and slides

Step-by-step guide

1. Reconcile documents

Referral, report and inventory must correspond to the material.

2. Check identification

Every block and slide must carry a unique, legible identifier.

3. Protect slides

Place in a rigid slide box and fill gaps with cushioning.

4. Pack blocks separately

Use a sealed bag inside a rigid box and protect from heat.

5. Assemble outer packaging

Separate slides and blocks; add cushioning and the inventory.

6. Record dispatch

Photograph contents, retain tracking number and notify the laboratory.

7. Confirm receipt

After delivery, obtain confirmation of item count and condition.

Never ship slides without rigid protection or leave paraffin blocks in a hot vehicle.